



Załącznik nr 1  
Dokumentacja fotograficzna

Ośrodek Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym  
Bieszczadzkiego Parku Narodowego  
w Ustrzykach Dolnych



Ośrodek Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym – widok na budynek i wejście główne



Hall z punktem informacyjno-kasowym oraz szatnią



Hall z punktem informacyjno-kasowym oraz szatnią



Podpiwniczenie z korytarzem prowadzącym do łazienek




Łazienki wymagające poprawy estetycznego wyglądu oraz dostosowania do obecnych standardów



Łazienki – instalacje wymagające modernizacji i poprawy estetyki



Łazienki – instalacje wymagające modernizacji i poprawy estetyki



Klatka schodowa stanowiąca barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych



Klatka schodowa stanowiąca barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych



Fragment ekspozycji dot. Systematyki świata zwierząt



Fragment ekspozycji dot. Systematyki świata zwierząt



Fragment ekspozycji dot. Fauny Bieszczadów